


# Silicone – Farbig oder transparent



## Transparent

- Brechungsindex durch R bestimmt (Me, Ph,....)



## Pigmentiert

- Fast beliebige Farbigkeit
- Steuerung von Eigenschaften (Elastizität, Feuerfestigkeit, Korrosionsschutz)