


# Silicone – Haftvermittler

## Haftung auf organischen Oberflächen (Kunststoffe)

- organische Funktionalisierung (NH<sub>2</sub>, C(R)=CH<sub>2</sub>, )

## Haftung auf anorganischen Oberflächen (Glas, Metall)

- Si-O-M-Bindungen
- SiOH HO-M-Brücken

